
Resistance (ohms)
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Logging scale
0
10
20
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150